


# ANALISI E VERIFICA A FATICA

Monoassiale

1 - Analisi dello stato di sforzo e della variazione nel tempo delle componenti





$S_i$  definisce rapporto di ciclo


$$R = \frac{Sforzo_{min}}{Sforzo_{max}}$$

Fatica alternata:  $R = -1$

Fatica pulsante:  $R = 0$



2 - Stimma del limite di fatica



Definiamo:  $\sigma_{FAf}$ : limite di fatica alternata a flessione  
 $R = -1$      $\sigma_{FAa}$ : limite di fatica alternata assiale  
 $\tau_{FAt}$ : limite di fatica alternata a torsione

Acciai duri:

$$\sigma_{FAf} \approx (0,4 \div 0,6) R_m \approx 0,5 R_m; \quad \sigma_{FAa} \approx (0,3 \div 0,45) R_m \approx 0,4 \cdot R_m; \quad \tau_{FAt} = \frac{(0,25 \div 0,33)}{R_m}$$

limite di fatica per:

$$= 0,25 \cdot R_m$$

$R = -1$ ;  $K_t = 1$ ;  $R_e = 0,3 \text{ mm}$  → Condizioni provino di prova


3 - ~~Effetto~~ Effetto dimensionale: Provingo  $\rightarrow$  Componente reale

$b_2$ :

$b_2$

1

0,5




$$b_2 < 1$$

Dimensione componente reale

4 - Effetto rugosità: Provingo ( $R_t = 0,3 \mu m$ )  $\rightarrow$  Componente

$b_3$ :

$b_3$



$$b_3 < 1$$

5 - Effetto presenza intagli:  $K_f$  in funzione  $K_f < K_t$

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

Neuber:

$$q = \frac{1}{1 + \sqrt{e/r}}$$

$q$ : sensibilità all'intaglio

$q=1$  massima

$q=0$  nulla




7 - Verifica a fatica:

$$\sigma_a \leq \sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta} = \frac{\sigma_{FA} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta K_f}$$

Il punto 6 considera l'effetto dello sforzo medio (tramite diagramma di Haigh) che è trattato nella seconda parte della lezione.

ESERCIZIO 1



$d = 30 \text{ mm}$   
 $b = 120 \text{ mm}$   
 $h = 20 \text{ mm}$

Carico assiale con andamento sinusoidale:


$$F = F_0 \sin(\omega t)$$

- No problemi di instabilità
- Max  $F_0$  che consente durata illimitata sulla base di seguenti materiali:

Materiale	$R_m$ (MPa)	$\sigma_{FAa}$
C90 bon	500	200
C45 bon	750	300
39NiCrMo4 bon	1000	400

- Si prevedono tre diverse finiture superficiali del foro:

$$R_t = 3,2 - 6,3 - 10 \text{ } \mu\text{m}$$



$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$R = -1$$

limite di fatica alternata assiale:

$$\sigma_{FAa}^* = \frac{\sigma_{FAa} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{fa}}$$

$b_2 = 1$  in caso di fatica assiale l'effetto dimensionale è trascurabile


$b_3$ : coefficiente che tiene conto dell'effetto della finitura della superficie

$$K_{fa} = 1 + q (K_{t,a} - 1) \quad \text{con} \quad q = \frac{1}{1 + \sqrt{e/2}} \quad (\text{sensibilità all'integrale secondo Neuber})$$

$$K_{t,a} = 2,45 \quad (\text{si veda tabella})$$


$$(d/b = 0,25)$$

b<sub>3</sub>: si deve prendere il grafico (funzione anche di R<sub>m</sub>)



b <sub>3</sub>	500	750	1000	R <sub>m</sub> (MPa)
3,2	0,95	0,93	0,92	
6,3	0,893	0,89	0,88	
10	0,89	0,84	0,8	
R <sub>e</sub> (μm)				

K<sub>fa</sub>: Coefficiente di intaglio a fatica



	500	750	1000	R <sub>m</sub>
sqrt(q)	0,4	0,29	0,2	
q	0,906	0,93	0,95	
K <sub>fa</sub>	2,344	2,349	2,379	
σ <sub>FaA</sub>	200	300	400	

Materiale: acciai dolci

$$\sigma_{FAA} \approx (0,3 \div 0,45) R_m \approx 0,4 \cdot R_m$$

si assume:  $\eta \approx 2$

$$F = F_0 \sin(\omega t)$$

$$\sigma_{nom} = \frac{F}{(b-d)h} = \frac{F_0 \sin(\omega t)}{(b-d)h}$$

$$\sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta} = \frac{\sigma_{FAA} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta K_{fa}}$$

$$\sigma_a = \frac{F_0}{(b-d)h} \leq \sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta}$$

$$R = -1$$

Combi zone limite

$$\sigma_{a,max} = \frac{F_{0,max}}{(b-d)h} = \sigma_{a,adm} = \frac{\sigma_{FAa} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta \cdot K_{fa}}$$

$$\Rightarrow F_{0,max} = (b-d)h \frac{\sigma_{FAa} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta \cdot K_{fa}}$$

$F_{0,max}$	500	750	1000	$R_{mi}$
3,2	73898	106900	139220	
6,3	12342	102300	133170	
10	69231	96552	121060	
$R_t$				


$\sigma_{FA}$	500	750	1000	$R_m$
3,2	82,11	118,8	154,7	
6,3	20,4	113,7	148	
10	76,9	107,3	134,5	
$R_t$				

## Esercizio 2

$$D = 70 \text{ mm}$$

$$d = 50 \text{ mm}$$

$$r = 1 \text{ mm}$$




$$R_t = (3,2 - 6,3 - 10) \mu\text{m}$$

Materiale	$R_m$ (MPa)	$\sigma_{FAF}$
C10 temp. acqua	450	225
C30 bon	550	275
30NiCrMo5 temprato + disteso	1750	875

Albero soggetto a flessione  
rotante presenta una variazione  
di sezione dovuta all'alloggiamento  
di un cuscinetto

↳ Calcolare il massimo valore di  $M_f$  che consenta  
durata illimitata.



$$\sigma_{nom} = \frac{M_f \cdot d/2}{\frac{\pi d^4}{64}} = \sigma_{a, nom} \cdot sen(\omega t)$$

$$\sigma_{FAF} = \frac{\sigma_{FAF} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{tF}}$$

Acciaio duttile:  $\sigma_{FAF} \approx (0,4 - 0,6) R_m \approx 0,5 \cdot R_m$

$b_2$ : Effetto dimensionale  $\approx 0,82$  (per il caso della flessione  
alternata) (tabella)

$b_3$ : Effetto finitura superficiale (vedere tabella)

Materiale	$R_m$	$R_t = 3,2 \mu\text{m}$	$6,3 \mu\text{m}$	$10 \mu\text{m}$
C10	450	0,96	0,94	0,91
C30	550	0,95	0,92	0,88
30NiCrMo5	1750	0,92	0,87	0,75

$b_3$

$K_{tF}$ : Coefficiente di intaglio a fatica a flessione

$$K_{tF} = 1 + q (K_{tS} - 1)$$

$$K_{tS} = 3,5$$

$$r/d = 0,02$$

$$D/d = 1,4$$

$$q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{e}{r}}}$$

simile all' intaglio secondo Neuber

$R_m$	$\sqrt{e}$	$q$	$K_{tF}$
450	0,47	0,68	2,70
550	0,42	0,70	2,76
1750	0,05	0,95	3,38

$$\sigma_{nom} = \frac{M_f \cdot d/2}{J} = \sigma_{a,nom} \sin(\omega t)$$

$$M_f = \frac{J}{d/2} \sigma_a \sin(\omega t) = M_{f,a} \sin(\omega t)$$

$$\sigma_{a,nom} = \frac{M_{f,a} \cdot d/2}{J} \leq \sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta} = \frac{\sigma_{FAF} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta \cdot K_{tF}}$$


$$\text{Condizione limite: } \sigma_{a,max} = \frac{M_{f,a,max} \cdot d/2}{J} = \frac{\sigma_{FAF} \cdot b_2 \cdot b_3}{\eta \cdot K_{tF}}$$

$$\Rightarrow M_{f,a,max} = \frac{J \cdot \sigma_{FAF} \cdot b_2 \cdot b_3}{d/2 \cdot \eta \cdot K_{tF}} \quad \eta = 2$$

(Nm)

$M_{f,a,max}$	450	550	1750	$R_m$
3,2	402	476	1198	
6,3	394	461	1133	
10	381	<del>441</del> 441	977	
$R_t$				

### Esercizio 3



- Sezione della trave circolare con diametro  $d = 40 \text{ mm}$
- Nel punto A c'è una variazione di sezione che produce un  $K_t$  coefficiente di sovrasollecitazione ( $K_t = 1,5$ )

↳ Azioni interne, separate per F e G

↳ Punto più sollecitato delle due aste ed effettuare verifica di resistenza statica

$$F = 1000 \text{ N}; G = 3000 \text{ N}$$




↳  $30\text{NiAl}3$ ,  $R_m = 900 \text{ MPa}$ ;  $R_s = 600 \text{ MPa}$

↳ Effettuare verifica a fatica della sezione A considerando:


$$G = 0$$

$$F = F_0 \sin(\omega t) \text{ con } F_0 = 1000 \text{ N}$$

#### Azioni Interne dovute a G




#### Tramo DB



$$T = G$$

$$M_{Tz} = Gm$$


#### Tramo BC



$$T = -G$$

$$M_{Tz} = Gm$$

#### Tramo AB




$$N = 2G$$





# Azioni Interne dovute a F


Tramo DB:



$$T = F$$

$$M_{fz} = Fm$$


Tramo BC




$$T = F$$

$$M_{fz} = Fm$$


Tramo AB




$$M_t = 2F \cdot 0,5m$$



T




$M_f$



$M_t$

I due punti da verificare sono il punto A e il punto B

Punto A



Tutti i punti sul diametro esterno sono nelle stesse condizioni


$$\sigma_z = \frac{2G}{A} = \frac{2G}{\pi d^2} = \frac{2 \cdot 3000 N}{\pi \cdot 40^2 \text{ mm}^2} = 4,77 \text{ MPa}$$

$$\tau_{zx} = \frac{M_t \cdot d/2}{\frac{\pi d^4}{32}} = \frac{F \cdot 1m \cdot 40 \text{ mm} / 2}{\frac{\pi \cdot 40^4 \text{ mm}^4}{32}} = 79,58 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -79,58 \\ 0 & 0 & 0 \\ -79,58 & 0 & 4,77 \text{ MPa} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{z, \text{max}} = K_t \cdot \sigma_z = 7,16 \text{ MPa}$$

$$\tau_{zx, \text{max}} = K_t \cdot \tau_{zx} = 119,37 \text{ MPa}$$





Materialiale duttile

→ uso ad esempio Von Mises:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \cancel{206,9} \text{ MPa}$$

$$\eta_{VM} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma_{VM}} = \frac{R_s}{\sigma_{VM}} = \frac{600 \text{ MPa}}{\cancel{206,9} \text{ MPa}} = \cancel{2,9}$$

Punto B



→ Troviamo il taglio

$$\vec{M}_{\text{tot}} = \vec{M}_{zG} + \vec{M}_{yF} \quad |\vec{M}_{\text{tot}}| = \sqrt{(G \cdot 0,95 \text{ m})^2 + (F \cdot 0,95 \text{ m})^2} =$$


$$= 1,5811 \cdot 10^6 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{x, \max} = \frac{M_z \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = \frac{1,5811 \cdot 40/2 \text{ mm}}{\frac{\pi 40^4 \text{ mm}^4}{64}} = 251,65 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{VM} = \sigma_{x, \max} = 251,65 \text{ MPa} \leq \sigma_{adm} = \frac{\sigma_{lim}}{\eta_{VM}}$$

$$\eta_{VM} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma_{VM}} = \frac{600 \text{ MPa}}{251,65 \text{ MPa}} = 2,38$$

## Verifica a fatica nel punto A



$$F = F_0 \sin(\omega t)$$

$$M_t = M_{t0} \sin(\omega t)$$

$$\text{con } M_{t0} = F_0 \cdot 1\text{m} = 1000 \text{ Nm}$$

$$\tau_{zx} = \frac{M_t \cdot d/2}{\frac{\pi d^4}{32}} \Rightarrow \tau_{zx,a} = \frac{M_{t0} \cdot d/2}{\frac{\pi d^4}{32}} = 29,6 \text{ MPa}$$

↑  
ampiezza

$$\text{Acciaio duttile: } \tau_{FAT} \approx (0,23 \div 0,33) R_m \approx 0,25 \cdot R_m = 225 \text{ MPa}$$

Effetto dimensionale:

$$b_2 = 0,85 \text{ (tabella)}$$

Finitura superficiale: (Ipotesi: Rettificata fine  $R_t \approx 3,2 \mu\text{m}$ )

$$b_3 = 0,92$$

$$K_t = 1,5 \text{ (piuttosto basso, in generale)}$$

$$K_{ft} = 1 + q(K_t - 1) \quad q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{e}{2}}} \quad \sqrt{e} = 0,22$$

$$r/d \approx 0,02 \rightarrow r \approx 3 \text{ mm} \text{ (tabella)}$$

$$q = 0,89$$

$$K_{ft} = 1 + 0,89(1,5 - 1) = 1,45$$


$$\tau_{FAT}^I = \frac{\tau_{FAT} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{ft}} = \frac{225 \text{ MPa} \cdot 0,85 \cdot 0,92}{1,45} = 121 \text{ MPa}$$

$$\tau_{zx,a} \leq \tau_{a,amm} = \frac{\tau_{a,lim}}{\eta}$$

$$\text{Condizione limite: } \eta = \frac{\tau_{a,lim}}{\tau_{zx,a}} = \frac{\tau_{FAT}^I}{\tau_{zx,a}} = 1,52 < 2$$

# 6 - Connessione in caso $R \neq 1$ : Diagramma di Haigh

## ASSIALE / FLESSIONE



Goodman  $\frac{\sigma_a}{\sigma_{FA}} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1$



## TORSIONE



$$\tau_R = 0,77 R_m$$

$$\tau_{Sm} = \frac{R_s}{\sqrt{3}}$$

# Esercizio 4



$$D = 40 \text{ mm}; \quad d = 40 - 2t = 32 \text{ mm}$$

$$t = 4 \text{ mm}$$

$$F = F_0 \sin(\omega t) + F_0$$

$$d_f = 6 \text{ mm}$$

$$F_0 = 25 \text{ kN}$$

Materiale: C10 temprato in acqua

$$R_m = \del{500} \text{ MPa} \quad 500 \text{ MPa}$$

$$R_s = 280 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_a = \frac{F_0}{A} = \frac{F_0}{\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}} = 55,26 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_m = 55,26 \text{ MPa}$$

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{0}{2\sigma_a} = 0$$

Calcoliamo ~~il~~  $\sigma_{FAa}$  (determinato per  $R = -1$ )

Materiale duttile:  $\sigma_{FAa} = 0,4 \cdot R_m = 0,4 \cdot \del{500} \text{ MPa} = \del{200} \text{ MPa}$

Verifica a fatica:

$$\sigma_a \leq \frac{\sigma_{a, \lim}}{\gamma}$$

$$\sigma'_{FAa} = \frac{\sigma_{FAa} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_f} = \frac{200 \text{ MPa} \cdot 1 \cdot 0,85}{2,5} =$$

$$\sigma'_{FAa} = \del{68} \text{ MPa} \quad 68 \text{ MPa}$$

$b_2$ : effetto dimensionale (caso assiale)

$$b_2 = \del{1} \quad \del{1}$$

$b_3$ : effetto finitura superficiale


$b_3 = 0,85$  (non viene specificato, quindi siamo conservativi)

$K_t$ : tabella per  $d/\mu = 0,05$  piastre  $K_t = 2,85$

$$q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{e}{2}}} = \frac{1}{1 + \frac{0,4}{\sqrt{3,2 \text{ mm}}}} = 0,81$$

$$K_{fa} = 1 + q(K_t - 1) = 2,5$$

# Diagramma di Haigh (effetto dello sforzo medio)



$$\begin{cases} \frac{\sigma_a}{\sigma_{FAa}} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1 & (\text{Goodman}) \\ \sigma_a = \frac{\bar{\sigma}_a}{\bar{\sigma}_m} \sigma_m & (R=0) \end{cases} \rightarrow \sigma_m = \sigma_a \frac{\bar{\sigma}_m}{\bar{\sigma}_a} = \sigma_{a,lim}$$

nel punto di intersezione, in aggiunta  $\bar{\sigma}_m = \bar{\sigma}_a$

~~Handwritten scribbles and crossed-out text, likely representing a failed design or a correction to the previous work.~~


$$\frac{\sigma_{a,lim}}{\sigma_{FAa}} + \frac{\sigma_{a,lim}}{R_m} = 1 \quad \sigma_{a,lim} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sigma_{FAa}} + \frac{1}{R_m}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{68 \text{ MPa}} + \frac{1}{450 \text{ MPa}}} = 59 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_a \leq \sigma_{a,lim} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta} \rightarrow \eta = \frac{\sigma_{a,lim}}{\bar{\sigma}_a} = \frac{59 \text{ MPa}}{55 \text{ MPa}} = 1,07$$


Non verificato!

# CRITERIO DI FATICO MULTIASSIALE: COUGH-POLLARD

Dagli esperimenti si è ~~notato~~ notato il seguente legame tra ampiezza di sforzo  $\sigma_a$  e ~~ampiezza~~ sforzo tangenziale  $\tau_a$ :



$$\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_{AFE}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_a}{\tau_{AFE}}\right)^2 = 1$$



Vale solo per questo stato di sforzo

Formulazione più generica

Se  $\sigma$  e  $\tau$  sono entrambe variabili nel tempo

$$\sigma_{CP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_a^2} \leq \sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta}$$

con  $H = \frac{\sigma_{a,lim}}{\tau_{a,lim}}$

Se  $\tau_{a0} = \text{costante} = \tau_m$


$$\sigma_{CP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_m^2} \leq \sigma_{a,amm} = \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta}$$

$$H = \frac{\sigma_{a,lim}}{\tau_{lim}}$$

$$\tau_{lim} = \frac{R_s}{\sqrt{3}}$$

Specifica nel caso di  $\tau$  costante

$$d = 32 \text{ mm}$$



Dati:  $M_{f0} = 120 \text{ Nm}$   
 $M_{t0} = 100 \text{ Nm}$

$$R_m = 450 \text{ MPa}$$

$$R_s = 280 \text{ MPa}$$

$$K_{ff} = 2,4$$

$$K_{ft} = 2,2$$

$$M_{f,a} = M_{f0} = 120 \text{ Nm}$$

$$M_{t,a} = M_{t0} = 100 \text{ Nm}$$

$$\Rightarrow \sigma_a = \frac{M_{f,a} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}} = \frac{M_{f0} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}} = 32,35 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \frac{M_{t,a} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}} = 13,48 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = \tau_m = 0$$

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + 4\tau_a^2} \leq \frac{\sigma_{q,lim}}{\eta}$$

$$\text{dove } \eta = \frac{\sigma_{q,a,lim}}{\sigma_{q,lim}}$$

$$\sigma_{q,lim} = \sigma'_{FAT} = \frac{\sigma_{FAT} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{ff}}$$

$$\tau_{q,lim} = \tau'_{FAT} = \frac{\tau_{FAT} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{ft}}$$

$$\sigma_{FAT} \approx 0,5 \cdot R_m = 225 \text{ MPa}$$

$$\tau_{FAT} = 0,25 \cdot R_m = 112,5 \text{ MPa}$$

$$b_2 = 0,85 \text{ (tabella)}$$

$$b_2 = 0,85$$

$$b_3 = 0,85$$

$$b_3 = 0,85$$

$$K_{ff} = 2,4$$

$$K_{ft} = 2,2$$


$$\sigma'_{FAT} = \frac{225 \cdot 0,85 \cdot 0,85}{2,4} = 67,7 \text{ MPa}$$

$$\tau'_{FAT} = \frac{112,5 \cdot 0,85 \cdot 0,85}{2,2} = 36,95 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + 4\tau_a^2} = \sqrt{(32,35)^2 + \left(\frac{67,7}{36,9}\right)^2 \cdot 13,48^2} = 40,7 \text{ MPa} \leq \frac{\sigma_{q,lim}}{\eta}$$

$$\eta = \frac{\sigma_{q,lim}}{\sigma_{GP}^*} = \frac{67,7 \text{ MPa}}{40,7 \text{ MPa}} = 1,66 < 2$$

Esercizio 5  
 $M_f = M_{f0} \sin(\omega t)$   
 $M_t = M_{t0} \sin(\omega t)$   
 ? fatica?






Stesso esercizio di prima ma:

$$M_f = M_{f0} \sin(\omega t) + M_{f0}$$

$$M_t = M_{t0} \sin(\omega t) + M_{t0}$$




$$\bar{\sigma}_a = 32,35 \text{ MPa} ; \bar{\sigma}_m = 32,35 \text{ MPa}$$

$$\bar{\tau}_a = 13,48 \text{ MPa} ; \bar{\tau}_m = 13,48 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_a^2} \quad \text{dove } H = \frac{\sigma_{a,lim}}{\tau_{a,lim}}$$


$$\sigma'_{FAT} = 67,7 \text{ MPa} ; \tau'_{FAT} = 36,95 \text{ MPa}$$



Goodman:

$$\begin{cases} \frac{\sigma_a}{\sigma'_{FAT}} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1 \\ \sigma_a = \sigma_m = \sigma_{a,lim} \end{cases}$$

$$\sigma_{a,lim} \left( \frac{1}{\sigma'_{FAT}} + \frac{1}{R_m} \right) = 1 \quad \sigma_{a,lim} = 58,85 \text{ MPa}$$



$$\tau_{a,lim} = \tau'_{FAT} = 36,95 \text{ MPa}$$

$$\tau_{sm} = \frac{R_s}{\sqrt{3}} = 161,7 \text{ MPa}$$


$$\tau_R = 0,77 \cdot R_m = 346,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_a^2} = 38,83 \leq \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta}$$

Condizionati limiti:

$$\eta = \frac{\sigma_{a,lim}}{\sigma_{GP}^*} = \frac{58,85 \text{ MPa}}{38,83 \text{ MPa}} = 1,52$$

# Esercizio 7 - Albero con spallamenti



$$D = 30 \text{ mm}$$

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$M_f = M_{f0} \sin(\omega t)$$

$$M_t = M_{t0} = 150 \text{ Nm}$$

$$M_{f0} = 100 \text{ Nm}$$

$$R_t = 3,2 \mu\text{m}$$



Materiali:

CV temprato  $R_m = 450 \text{ MPa}$

$R_s = 280 \text{ MPa}$

$M_f = M_{f0} \sin(\omega t)$   $M_f$  alternato

$M_t$  costante



$$\sigma = \frac{M_f \cdot d/2}{J} = \frac{M_f \cdot d/2}{\frac{\pi d^4}{64}}$$

$$= \frac{M_{f0} d/2}{\frac{\pi d^4}{64}} \sin(\omega t) = 65,2 \sin(\omega t) \text{ MPa} \rightarrow \sigma_a = 65,2 \text{ MPa}$$

$$\tau = \tau_m = \frac{M_{t0} \cdot d/2}{J_p} = \frac{M_{t0} d/2}{\frac{\pi d^4}{32}} = 48,9 \text{ MPa}$$

Sforzi calcolati sul diametro nominale

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + 4 \tau_m^2} \leq \frac{\sigma_{a,lim}}{\eta}$$

con  $\eta = \frac{\sigma_{a,lim}}{\tau_{lim}}$  ;  $\tau_{lim} = \frac{R_s}{\sqrt{3}} = 161,7 \text{ MPa}$

$$\sigma_{a,lim} = \sigma_{FAF} = \frac{\sigma_{FAF} \cdot b_2 \cdot b_3}{K_{F2}} = \frac{(0,5 R_m) b_2 \cdot b_3}{K_{F2}} = 107,4 \text{ MPa}$$

$b_2 = 0,925$  ;  $b_3 = 0,96$

$K_{F2} = 2,2$  ( $r/d = 0,04$  ;  $D/d = 1,2$ )

$K_{F1} = 1 + 9(K_{F2} - 1) = 1,86$

$$\sigma_{GP}^* = \sqrt{\sigma_a^2 + \left(\frac{\sigma_{a,lim}}{\tau_{lim}}\right)^2 \tau_m^2} = 72,3 \text{ MPa}$$

$q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{e}{2}}} = 0,7143$  ;  $\sqrt{e} = 0,4$

$\eta = \frac{\sigma_{a,lim}}{\sigma_{GP}^*} = \frac{107,4}{72,3} = 1,47 < 2$