

Dopo aver modellato il componente rappresentato con il sistema CAD indicato, rappresentarlo in proiezioni ortografiche secondo il metodo del primo diedro in un foglio di **formato A3**.

Eseguire il disegno in scala ottimale rispetto alle dimensioni del foglio completandolo con le quote.

In particolare si rispettino le seguenti regole:

- la vista principale deve essere quella indicata dalla freccia;
- le viste e i tagli eventuali devono essere limitati al numero minimo sufficiente per definire l'oggetto senza ambiguità.

