




Corso di Laurea in Ingegneria

Metodi di Rappresentazione Tecnica

Esercitazione 5 (parte 1): disegnare a mano libera su carta bianca formato A2 gli oggetti rappresentati, riproducendo le viste date e completando con i tagli indicati.





Corso di Laurea in Ingegneria

Metodi di Rappresentazione Tecnica

Esercitazione 5 (parte 2): disegnare a mano libera su carta bianca formato A2 gli oggetti rappresentati, riproducendo le viste date e completando con i tagli indicati.

